


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКЛЕЙКЕ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ЛЕНТОЙ




1. Тщательно вымыть и обезжирить оклеиваемую поверхность



2. Отрезать необходимую длину ленты



3. Снять подложку с ленты



4. Нанести ленту на элемент и разгладить. Готово!



Лучшая фиксация материала достигается при нанесении на гладкие, не рельефные покрытия. Не рекомендуем наносить ленту при температуре ниже +10°C



013