



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКЛЕЙКЕ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ



Лучшая фиксация материала достигается при нанесении на гладкие, не рельефные покрытия. Не рекомендуем наносить ленту при температуре ниже +10°C

